



ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Санкт-Петербург Банк получателя	БИК 044030786
ИНН 510803078950 КПП	Счет № 30101810600000000786
ИП Юнин	Счет № 40802810132160005431
Получатель	



Счет на оплату № 143 от 23 Апреля 2022 г.

Поставщик: ИП Юнин, ИНН 510803078950. Россия, Мурманск, Траловая, 16, Бокс 4 тел: 78-78-77, 8 921 044 7000

Плательщик: ООО ЭКОТЕХМИР

Покупатель: ООО ЭКОТЕХМИР

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Ремонт автомобиля без учета запчастей LСMB Снегоход 89 Ranger 900 ACE ES	1	-	290 000,00	290 000,00
				Итого:	290 000,00
				Без налога (НДС).	

Всего наименований 1, на сумму 290'000.00
Двести девяносто тысяч рублей 00 копеек

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер





ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Санкт-Петербург Банк получателя		БИК	044030786
ИНН 510803078950		Счет №	30101810600000000786
КПП	ИП Юнин	Счет №	40802810132160005431
Получатель			



Счет на оплату № 143 от 23 Апреля 2022 г.

Поставщик : ИП Юнин, ИНН 510803078950, Россия, Мурманск, Траловая, 16, Бокс 4 тел: 78-78-77, 8 921 044 7000

Плательщик : **ООО ЭКОТЕХМИР**

Покупатель : **ООО ЭКОТЕХМИР**

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Замена гусеницы и регулировка	1		23 000-00	23 000-00
2	Замена радиатора охлаждения	1		2 000-00	2 000-00
3	Замена стартера	1		2 500-00	2 500-00
4	Ремонт двигателя без учета запчастей	1		252 000-00	252 000-00
5	Слесарные работы	1		2 000-00	2 000-00
6	Снятие и установка ДВС	1		8 500-00	8 500-00
				Итого :	290 000-00
				Без налога (НДС).	

Всего наименований 6, на сумму 290 000 00
Двести девяносто тысяч рублей 00 копеек

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер





МИРМАСЕЛ
СЕРВИС



20022501

ИП Юнин

Россия, Мурманск, Траловая, 16, Бокс 4
78-78-77. 8 921 044 7000

Дата приема заказа : 22.04.2022 10:22

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ-НАРЯД НА РАБОТЫ № 910

Потребитель : ООО ЭКОТЕХМИР

моб. тел. 89318012222

Автомобиль : LCMB Снегоход 89 Ranger 900 ACE ES Renger 900

Цвет : Черно белый с оранжевым

Год выпуска :

Пробег : 0

Вид ремонта : Ремонт

Причины обращения : Не заводится (диагностика)

Особые данные и рекомендации : Замер компрессии показал в первом цилиндре 13кг, во втором отсутствие компрессии, в третьем 13кг

Требуется замена поршня второго цилиндра

При снятие поддона были обнаружены задиры на коленвале

Замена коленвала

Замена комплекта прокладок ДВС

Замена гусеницы с регулировкой

Заменить стартер

Замена радиатора

Выполненные работы

Код работы	Выполненные работы	Крат	Козф	Цена н/ч	Время	Стоимость	Скидка	Сумма
	Замена гусеницы и регулировка	1	1,00			23000,00		23000,00
	Замена радиатора охлаждения	1	1,00			2000,00		2000,00
	Замена стартера	1	1,00			2500,00		2500,00
	Ремонт двигателя без учета запчастей	1	1,00			252000,00		252000,00
	Слесарные работы	1	1,00			2000,00		2000,00
	Снятие и установка ДВС	1	1,00			8500,00		8500,00
Итого :						0,00		290000,00

Стоимость работ : 290 000,00

Стоимость запчастей и материалов : 0,00

Общая стоимость : 290 000,00

Исполнитель несет гарантийные обязательства в отношении качества работ, осуществляемых в соответствии с правилами эксплуатации и рекомендациями изготовителя по использованию результатов работы (услуги).

Заказ-наряд оформил :

Юнин А. П.





ИП Юнин А.П.

СЕРВИС

ИП Юнин
Россия,
78-78-77.8



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ-НАРЯД НА РАБОТЫ № 910

Дата приема заказа : 22.04.2022 10:22

Потребитель : ООО ЭКОТЕХМИР

моб. тел. 89318012222

Автомобиль : LСMB Снегоход 69 Ranger 900 ACE ES

Цвет : Черно белый с оранжевым

Год выпуска :

Пробег : 0

Вид ремонта : Ремонт

Причины обращения : Не заводится (диагностика)

Особые данные и рекомендации : Замер компрессии показал в первом цилиндра 13кг во втором отсутствие компрессии, в третьем 13кг
Требуется замена поршня второго цилиндра

При снятие поддона были обнаружены задиры на коленвале

Замена коленвала

Замена комплекта прокладок ДВС

Замена гусеницы с регулировкой

Заменить стартер

Замена радиатора

Выполненные работы

Код работы	Выполненные работы	Крат	Коеф	Цена н/ч	Время	Стоимость	Скидка	Сумма
	Диагностика	1	1.00			1000.00		1000.00
	Замер компрессии	1	1.00			1500.00		1500.00
	Снятие поддона ДВС	1	1.00			1500.00		1500.00
Итого :						0.00		4000

Стоимость работ : 4000

Стоимость запчастей и материалов : 0,00

Общая стоимость : 4000

Заказ наряд оформил:

Юнин А.П

