

Отчет об истории ХЕНДЭ VF(I40), 2015 год

Сформирован 21.03.2025 по VIN: XWELC41CBG0006112

Сводные данные

- | | |
|--|---|
|  Не стоит на учете в ГИБДД |  Числится в залоге |
|  2 владельца по ПТС |  Обнаружено 3 ДТП |
|  Ограничений не обнаружено |  Обнаружено 4 расчета ремонтов |
|  Не числится в розыске |  Обнаружен 1 техосмотр |

Данные по ПТС

Номер и серия ПТС: 39OA251869

Номер и серия СТС: 9906826403

Номер двигателя: FU935154

VIN: XWELC41CBG0006112

Сверьте эти данные. При осмотре убедитесь, что информация в документах и на самом автомобиле совпадает, чтобы избежать покупки автомобиля, не соответствующего отчёту. Если двигатель был заменен, это должно быть зафиксировано в ПТС.

VIN можно найти в ПТС, под капотом, под лобовым стеклом или на стойке двери водителя.

Госномер:	Страна сборки:	Год:	Мощность:	Объем:
T627OM178	Россия	2015	149 л.с.	1999 куб/см
Цвет:	Категория ТС:			
Белый	Легковой седан			

Периоды владения

- ✓ 2 владельца по ПТС
- ! Не стоит на учете в ГИБДД

Общий срок эксплуатации: 8 лет, 11 месяцев и 18 дней

👤	Физическое лицо	3 года и 2 дня	с 13.11.2015 по 15.11.2018	г Санкт-Петербург
👤	Физическое лицо	5 лет, 11 месяцев и 17 дней	с 15.11.2018 по 02.11.2024	г Санкт-Петербург

Сведения о периодах владения предоставляются ГИБДД, актуальны только на момент покупки отчета.



Ограничения ГИБДД

- ✓ Не обнаружено ограничений на регистрационные действия

Ограничения на регистрационные действия могут быть наложены следующими органами:

- **Суды и приставы.**
Если владелец должен денег по коммунальным услугам, кредитам, налогам, штрафам, или машина является предметом спора в суде.
- **ГИБДД.**
Если машина в розыске или выданный ей ПТС отменён.
- **Таможенные службы.**
Если вскрылось, что ввезли незаконно.
- **Следственные органы.**
Если машина в розыске.
- **Органы социальной защиты.**
Если машина изъята в пользу несовершеннолетних.


Сведения об ограничениях на регистрационные действия предоставляются ГИБДД и актуальны только на момент покупки отчёта.



Розыск

✓ Не числится в базе разыскиваемых ТС


Сведения о нахождении транспортного средства в розыске предоставляются ГИБДД, актуальны только на момент покупки отчёта.



Утилизация

✓ Не обнаружено сведений о нахождении в базе утилизированных ТС

Сведения о попадании транспортного средства в реестр утилизированных ТС предоставляются ГИБДД, актуальны только на момент покупки отчёта.



Залоги

❗ По данным Федеральной Нотариальной Палаты автомобиль находится в залоге

Дата: 05.08.2024

Номер: 2024-010-001594-636

Залогодержатель: Акционерное Общество "ОТП Банк"

Сведения о залогах предоставляются Федеральной Нотариальной Палатой, актуальны только на момент покупки отчёта.



Вам была полезна информация о залогах?

Нет

Да

Лизинг


✓ Не обнаружено сведений о наличии договора финансовой аренды (лизинга)




Сведения о заключении договоров финансовой аренды предоставляются Единым федеральным реестром сведений о фактах деятельности юридических лиц.

ДТП по данным ГИБДД

 Обнаружено 3 ДТП

Дата и время	Тип происшествия	Номер происшествия	Регион
20.02.2017 19:20	Столкновение	400019626	Санкт-Петербург
2015			
20.02.2017 19:20	Столкновение	400019616	Санкт-Петербург
2015			
22.12.2023 07:35	Столкновение	400109706	Санкт-Петербург
HYUNDAI i40, 2015			



-  Повреждения стекол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов (в т.ч. зеркал), а также царапины, сколы, потертости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС.
-  Вмятины, вырывы, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС.
-  Повреждения различного характера (до 2018 года на схему ДТП наносились только места повреждений, без степени и характера повреждений).

Важно! Данные о ДТП систематически собираются ГИБДД с 2015 года. Если ДТП произошло раньше или для его фиксации не вызывались сотрудники ГИБДД, то записей о ДТП в базе ГИБДД не будет.

Расчеты ремонтных работ

! Обнаружено 4 расчета стоимости ремонтных работ

Дата расчета	Список работ	Стоимость работ
08.03.2017	Замена <ul style="list-style-type: none">- Бампер спереди 86511 - 3 z 010- Абсорбер бампера спереди 86520 - 3 z 000- Решётка радиатора 86350 - 3 z 000- Бампер спереди - заменить Окраска новой детали <ul style="list-style-type: none">- Бампер покраска новой детали	Общая стоимость: от 25 000 до 50 000 ₽ Работа: до 10 000 ₽ Окраска: до 10 000 ₽ Запасные части: от 25 000 до 50 000 ₽
08.03.2017	Замена <ul style="list-style-type: none">- Бампер сзади 86611 - 3 z 300- Кронштейн слева бампер сзади 86613 - 3 z 300- Балка бампера сзади 86631 - 3 z 300- Гаситель удара сзади 86620 - 3 z 300- Отражатель слева 92405 - 3 z 300- Бампер сзади в сборе - заменить- Кронштейн бампера сзади слева - снятие/установка Ремонт <ul style="list-style-type: none">- Заглушина сзади отремонтировать- Боковина сзади снаружи слева отремонтировать Окраска новой детали <ul style="list-style-type: none">- Бампер сзади окраска новой детали Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%) <ul style="list-style-type: none">- Заглушина сзади ремонтная окраска- Боковина сзади снаружи слева ремонтная окраска Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.) <ul style="list-style-type: none">- Подкрылок сзади слева - снятие/установка- Колесо сзади слева - снятие/установка	Общая стоимость: от 50 000 до 75 000 ₽ Работа: до 10 000 ₽ Окраска: до 10 000 ₽ Запасные части: от 25 000 до 50 000 ₽
01.06.2019	Замена <ul style="list-style-type: none">- Бампер сзади 866113 z 300- Спойлер ср снаружи бампер сзади 866123 z 300- Кронштейн слева бампер сзади 866133 z 300- Балка бампера сзади 866313 z 300	Общая стоимость: от 75 000 до 100 000 ₽ Работа: от 10 000 до 25 000 ₽ Окраска: от 10 000 до 25 000 ₽ Запасные части: от 50 000 до 75 000 ₽

- Усилительслева бампера сзади 866413 z 300
- Усил справа бампера сзади 866423 z 300
- Гаситель удара сзади 866203 z 300
- Задний часть глушителя 287103 z 200
- Бампер сзади в сборе - заменить
- Кронштейн бампера сзади слева - снятие/установка
- Глушитель сзади - снятие/установка

Ремонт

- Заглушина сзади отремонтировать
- Боковина сзади снаружи слева отремонтировать
- Креп пан фонаря сзади слева отремонтировать
- Пол багажника отремонтировать

Окраска поверхности

- Пол багажника окраска поверхности эт i

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

- Бампер сзади окраска новой детали k 1 r
- Спойлер ср снаружи бампер сзади окраска новой детали k 1 r

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

- Заглушина сзади ремонт окраска <50%
- Боковина сзади снаружи слева ремонт окраска <50%
- Креп пан фонаря сзади слева ремонт окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

- Крышка багажника - снятие/установка
- Уплотнитель резинка крышки багажника - снятие/установка
- Подкрылок сзади слева - снятие/установка
- Облицовка центральной стойки левой снятие/установка
- Облицовку панели задка задний снятие/установка
- Колесо сзади слева - снятие/установка

14.03.2024

Фиксация пробега: 194 356 км

Замена

- Зеркало снаружи слева 876103 z 050
- Ручка двери снаружи сзади справа 826513 z 000
- Зеркало заднего вида слева снятие/установка
- Наружная ручка двери сзади справа - снятие/установка

Общая стоимость:

от 25 000 до 50 000 ₺

Работа: до 10 000 ₺

Окраска: от 10 000 до 25 000 ₺

Запасные части: от 25 000 до 50 000 ₺

Ремонт

- Боковина сзади снаружи справа
отремонтировать

Окраска поверхности

- Дверь сзади справа окраска поверхности эт 1
- Накладка ручки дв сзади справа окраска
поверхности к 2

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

- Зеркало снаружи слева окраска новой детали к 1 r
- Ручка двери снаружи сзади справа окраска новой
детали к 1 r

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

- Боковина сзади снаружи справа ремонт окраска
<50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

- Накладку порога справа - снятие/установка
- Накладку порога - снятие/установка
- Дверь сзади справа - снятие/установка
- Обивка двери сзади справа - снятие/установка
- Молдинг опускн стекла спереди пр- снятие/
установка
- Уплотнитель сзади справа - снятие/установка
- Бампер сзади - снятие/установка
- Уплотнитель резинка крышки багажника - снятие/
установка
- Подкрылок сзади справа - снятие/установка
- Молдинг порога сзади справа снятие/установка
- Облицовку панели задка задний снятие/установка
- Сиденье многоместн заднее в сборе снятие/
установка
- Колесо сзади справа - снятие/установка

Важно! Наличие сведений о расчетах ремонтных работ не означает их фактического проведения.

Сведения о расчётах сформированы на основе экспертной оценки ремонтно-восстановительных работ по страховым случаям. В перечне могут быть представлены несколько оценок стоимости одних и тех же повреждений, если оценку проводили разные эксперты в разное время.

Решения арбитражных судов

✓ Не обнаружено решений арбитражных судов

Сведения о решениях предоставляются Федеральными Арбитражными судами Российской Федерации по результатам совпадения VIN-кода или госномера автомобиля с данными из картотеки арбитражных дел.



Отзывные кампании

✓ Не обнаружено сведений об участии автомобиля в отзывных кампаниях

Сведения об отзывных кампаниях предоставляются Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и актуальны только на момент покупки отчёта.



Использование в такси

✓ Не обнаружено сведений о регистрации в качестве такси

Сведения об использовании машины в качестве такси собираются из 90 региональных баз зарегистрированных перевозчиков.


Использование в каршеринге

✓ Не обнаружено сведений об использовании в службах каршеринга

Сведения об использовании автомобиля собираются из баз крупных компаний-операторов каршеринга.

Пробеги

Обнаружено 2 фиксации пробега



25 000 км	01.11.2018	Из диагностической карты техосмотра
194 356 км	14.03.2024	Из расчета стоимости ремонтных работ

Мы проверяем на наличие информации о пробеге следующие источники: диагностические карты при прохождении очередного технического осмотра, объявления о продаже авто на Дроме и других сайтах, фиксации пробега ЕАИСТО ГИБДД, техническое обслуживание.

Техосмотры

✓ Обнаружен 1 техосмотр

Дата оформления	Действительна до	VIN / № кузова	Госномер	Пробег
01.11.2018				25 000 км

Важно! С 1 марта 2022 года технический осмотр для легковых авто, **используемых в личных целях**, нужен только в случае регистрационных действий в ГИБДД для машин старше 4 лет либо при внесении изменений в конструкцию.

Если авто использовалось в качестве такси — первые 5 лет необходимо проводить техосмотр раз в год, для авто старше 5 лет — раз в полгода.

Если авто используется в служебных целях и старше 10 лет — технический осмотр необходимо проводить раз в год.

Сведения о прохождении технического осмотра предоставляются ЕАИСТО ГИБДД, актуальны только на момент покупки отчёта.



Договор ОСАГО

? Не обнаружено информации о действующем договоре ОСАГО

Сведения о действующем полисе ОСАГО предоставляются АО "Национальная Страховая Информационная система", актуальны только на момент покупки отчёта.




Техническое обслуживание

? Не обнаружено информации о прохождении технического обслуживания

Сведения о техническом обслуживании автомобиля собираются из официальных баз крупных станций технического обслуживания, автопроизводителей, импортеров и дилеров.


Результаты диагностики

 Не обнаружено информации о диагностических осмотрах

Сведения о комплексных диагностиках автомобиля собираются из официальных баз крупных станций технического обслуживания, организаторов торгов и дилеров.

Штрафы

✓ Не обнаружено неоплаченных штрафов

31.01.2025	Инициатор: УФК по г. Санкт-Петербургу (Выборгский РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу, л/с 05721848420) УИН: 32278002250125519001	1000.00 руб.	Оплачен
09.10.2024	Причина: 12.06 - Нар. правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами Инициатор: УФК по г. Санкт-Петербургу (Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810578241009067595	1000.00 руб.	Оплачен
			
02.04.2024	Инициатор: УФК ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ВСЕВОЛОЖСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05451844380) УИН: 32247021240123662002	5000.00 руб.	Оплачен
18.12.2023	Инициатор: УФК ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ВСЕВОЛОЖСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05451844380) УИН: 32247021230487909005	5000.00 руб.	Оплачен
18.12.2023	Инициатор: УФК ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ВСЕВОЛОЖСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05451844380) УИН: 32247021230523881004	500.00 руб.	Оплачен
03.10.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810547231003133884	500.00 руб.	Оплачен
29.08.2023	Причина: 12.06 - Нар. правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами Инициатор: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810547230829010236	1000.00 руб.	Оплачен
			

24.08.2023	Инициатор: Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу(Комитет по транспорту) УИН: 0321695340000000235841834	3000.00 руб.	Оплачен
16.08.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810547230816138697	500.00 руб.	Оплачен
14.08.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810578230814115556	500.00 руб.	Оплачен
03.08.2023	Причина: 12.06 - Нар. правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами Инициатор: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810547230803004417	1000.00 руб.	Оплачен
12.07.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810578230712238020	500.00 руб.	Оплачен
11.07.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810578230711077783	500.00 руб.	Оплачен
11.07.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810578230711521900	500.00 руб.	Оплачен
07.06.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810547230607042743	500.00 руб.	Оплачен
31.05.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810547230531049084	500.00 руб.	Оплачен
25.05.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810547230525005607	500.00 руб.	Оплачен

24.05.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810547230524011638	500.00 руб.	Оплачен
02.05.2023	Инициатор: УФК ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ВСЕВОЛОЖСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05451844380) УИН: 32247021230155385005	5000.00 руб.	Оплачен
07.04.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810578230407373521	500.00 руб.	Оплачен
03.04.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810578230403045961	500.00 руб.	Оплачен
11.11.2022	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ (МВД по Республике Карелия) УИН: 18810510221111007542	500.00 руб.	Оплачен
21.09.2022	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810578220921598802	500.00 руб.	Оплачен
20.09.2022	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810547220920104974	500.00 руб.	Оплачен
15.09.2022	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810547220915109440	500.00 руб.	Оплачен
13.09.2022	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810578220913313253	500.00 руб.	Оплачен
10.08.2022	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810547220810080060	500.00 руб.	Оплачен

09.08.2022	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810547220809038179	500.00 руб.	Оплачен
28.07.2022	Причина: 12.12.1 - Проезд на запрещ. сигнал светофора или запрещ. сигнал регулировщика Инициатор: УФК по г. Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810578220728205250	1000.00 руб.	Оплачен
25.07.2022	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810578220725502075	500.00 руб.	Оплачен
25.07.2022	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Санкт-Петербургу (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810578220725254756	500.00 руб.	Оплачен
01.07.2022	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810547220701120753	500.00 руб.	Оплачен
21.06.2022	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810547220621054436	500.00 руб.	Оплачен
17.06.2022	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810547220617051282	500.00 руб.	Оплачен
20.05.2022	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810547220520051431	500.00 руб.	Оплачен
17.03.2022	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по Ленинградской области (УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) УИН: 18810547220317055940	500.00 руб.	Оплачен

Сведения о штрафах предоставляются ГИБДД и ГИС ГМП.

Таможенные декларации

✓ Найдена таможенная декларация

Ввоз из-за границы

Дата разрешения на ввоз: 28.07.2015

Модель: Hyundai i40 dfs42g61fg/g236

Номер VIN: XWELC41CBG0006112

Номер кузова: 0006112

Таможенная декларация — основной документ, оформляемый при перемещении товаров через таможенную границу государства.

Электронный ПТС

? Для данного автомобиля не выпущено электронного ПТС

С ноября 2020 года все новые ПТС (паспорт транспортного средства) на автомобили оформляются только в электронном виде.

Российские аукционы аварийных автомобилей

? Не обнаружено сведений об участии автомобиля в торгах на российских аукционах годных остатков

Сведения об участии автомобиля в российских аукционах годных остатков собираются из баз крупных страховых компаний.

Расшифровка VIN

✓ Удалось расшифровать VIN

VIN: XWELC41CBG0006112

Марка: HYUNDAI

Модель: i40

Код модели: DFS42G61F

Дата выпуска: 07.05.2015

Период производства модели: 2016 - ...

Цвет кузова: PW6 - CRYSTAL WHITE

Цвет салона: RY - BLACK

Произведено для рынка: C40

Опции: Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE; Кузов: SEDAN - 4DR 5P;
Рабочий объем двигателя: 2000 CC - NU; Двигатель: DOHC - MPI; Топливо: GASOLINE - UNLEADED; АКП: AUTO
- 6 SPEED 2WD

VIN — это уникальный идентификатор автомобиля, в котором зашифрована информация о дате выпуска, названии модели и цвете автомобиля.


История продажи

? Не обнаружено информации о продаже

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений в Интернете с таким же VIN и госномером. Если данный автомобиль продавался с другим VIN или госномера были закрашены (скрыты), то такие объявления найти не получится.

Фотографии авто из Номерограма

В данном разделе собраны все фотографии с госномером Т627ОМ178, которые мы нашли в Номерограме. Они могли принадлежать нужному автомобилю.



История автомобиля

28.07.2015 ● Ввоз транспортного средства на территорию РФ

Источник: ФТС

13.11.2015 ● Первичная постановка на учет

Тип владельца: физлицо
Госномер: Т627ОМ178

г Санкт-Петербург

Источник: ГИБДД

20.02.2017 ● ДТП

19:20:00

Номер происшествия: 400019626
Тип ДТП: столкновение

Санкт-Петербург

Источник: ГИБДД

20.02.2017 ● ДТП

19:20:00

Номер происшествия: 400019616
Тип ДТП: столкновение

Санкт-Петербург

Источник: ГИБДД

08.03.2017 ● Расчет ремонтных работ

Общая стоимость: от 25 000 до 50 000 ₺
Стоимость работ: до 10 000 ₺
Стоимость окраски: до 10 000 ₺
Стоимость запасных частей: от 25 000 до 50 000 ₺

Замена

- Бампер спереди 86511 - 3 z 010
- Абсорбер бампера спереди 86520 - 3 z 000
- Решётка радиатора 86350 - 3 z 000
- Бампер спереди - заменить

Окраска новой детали

- Бампер покраска новой детали

08.03.2017

Расчет ремонтных работ

Общая стоимость: от 50 000 до 75 000 ₺
Стоимость работ: до 10 000 ₺
Стоимость окраски: до 10 000 ₺
Стоимость запасных частей: от 25 000 до 50 000 ₺

- Замена**
- Бампер сзади 86611 - 3 z 300
 - Кронштейн слева бампер сзади 86613 - 3 z 300
 - Балка бампера сзади 86631 - 3 z 300
 - Гаситель удара сзади 86620 - 3 z 300
 - Отражатель слева 92405 - 3 z 300
 - Бампер сзади в сборе - заменить
 - Кронштейн бампера сзади слева - снятие/установка

- Ремонт**
- Заглушина сзади отремонтировать
 - Боковина сзади снаружи слева отремонтировать

- Окраска новой детали**
- Бампер сзади окраска новой детали

- Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**
- Заглушина сзади ремонтная окраска
 - Боковина сзади снаружи слева ремонтная окраска

- Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**
- Подкрылок сзади слева - снятие/установка
 - Колесо сзади слева - снятие/установка

Solero | Audatex

18.07.2017

Изменение Ф.И.О. (наименования) владельца

Тип владельца: физлицо
Госномер: Т627ОМ178
г Санкт-Петербург
Источник: ГИБДД

01.11.2018

Техосмотр

Пробег 25 000 км

Источник: ЕАИСТО ГИБДД

15.11.2018

Постановка на учет

Тип владельца: физлицо
Госномер: Т627ОМ178
г Санкт-Петербург
Источник: ГИБДД

15.11.2018

По сделкам, произведенным в любой форме (купля-продажа, дарение, др.) с сохранением государственных регистрационных знаков за новым собственником

Тип владельца: физлицо

Госномер: T627OM178

г Санкт-Петербург

Источник: ГИБДД

01.06.2019

Расчет ремонтных работ

Общая стоимость: от 75 000 до 100 000 ₽

Стоимость работ: от 10 000 до 25 000 ₽

Стоимость окраски: от 10 000 до 25 000 ₽

Стоимость запасных частей: от 50 000 до 75 000 ₽

Замена

- Бампер сзади 866113 z 300
- Спойлер ср снаружи бампер сзади 866123 z 300
- Кронштейн слева бампер сзади 866133 z 300
- Балка бампера сзади 866313 z 300
- Усилительслева бампера сзади 866413 z 300
- Усил справа бампера сзади 866423 z 300
- Гаситель удара сзади 866203 z 300
- Задний часть глушителя 287103 z 200
- Бампер сзади в сборе - заменить
- Кронштейн бампера сзади слева - снятие/установка
- Глушитель сзади - снятие/установка

Ремонт

- Заглушина сзади отремонтировать
- Боковина сзади снаружи слева отремонтировать
- Креп пан фонаря сзади слева отремонтировать
- Пол багажника отремонтировать

Окраска поверхности

- Пол багажника окраска поверхности эт i

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

- Бампер сзади окраска новой детали k 1 r
- Спойлер ср снаружи бампер сзади окраска новой детали k 1 r

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

- Заглушина сзади ремонт окраска <50%
- Боковина сзади снаружи слева ремонт окраска <50%
- Креп пан фонаря сзади слева ремонт окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

- Крышка багажника - снятие/установка
- Уплотнитель резинка крышки багажника - снятие/установка
- Подкрылок сзади слева - снятие/установка
- Облицовка центральной стойки левой снятие/установка
- Облицовку панели задка задний снятие/установка
- Колесо сзади слева - снятие/установка


22.12.2023

07:35:00

ДТП

Номер происшествия: 400109706

Тип ДТП: столкновение



- Повреждения стекол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов (в т.ч. зеркал), а также царапины, сколы, потертости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС.
- Вмятины, вырывы, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС.
- ✗ Повреждения различного характера (до 2018 года на схему ДТП наносились только места повреждений, без степени и характера повреждений).

Санкт-Петербург

Источник: ГИБДД

Общая стоимость: от 25 000 до 50 000 ₽

Стоимость работ: до 10 000 ₽

Стоимость окраски: от 10 000 до 25 000 ₽

Стоимость запасных частей: от 25 000 до 50 000 ₽

Замена

- Зеркало снаружи слева 876103 z 050
- Ручка двери снаружи сзади справа 826513 z 000
- Зеркало заднего вида слева снятие/установка
- Наружная ручка двери сзади справа - снятие/установка

Ремонт

- Боковина сзади снаружи справа отремонтировать

Окраска поверхности

- Дверь сзади справа окраска поверхности эт i
- Накладка ручки дв сзади справа окраска поверхности k 2

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

- Зеркало снаружи слева окраска новой детали k 1 r
- Ручка двери снаружи сзади справа окраска новой детали k 1 r

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

- Боковина сзади снаружи справа ремонт окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

- Накладку порога справа - снятие/установка
- Накладку порога - снятие/установка
- Дверь сзади справа - снятие/установка
- Обивка двери сзади справа - снятие/установка
- Молдинг опускн стекла спереди пр- снятие/установка
- Уплотнитель сзади справа - снятие/установка
- Бампер сзади - снятие/установка
- Уплотнитель резинка крышки багажника - снятие/установка
- Подкрылок сзади справа - снятие/установка
- Молдинг порога сзади справа снятие/установка
- Облицовку панели задка задний снятие/установка
- Сиденье многоместн заднее в сборе снятие/установка
- Колесо сзади справа - снятие/установка

Soleto | Audatex

Снятие с учета

Тип владельца: физлицо

Госномер: T627OM178

Источник: ГИБДД



Дром

История автомобиля

Отчет сформирован программой для ЭВМ "История автомобиля" (свидетельство о государственной регистрации №2021666780), являющейся интеллектуальной собственностью ООО "Авто Ассист" (ИНН 2536285785)