

1. Административная проверка

1.1 Данные об автомобиле

Тип автомобиля: Легковой

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | Z | 9 | 4 | K | 2 | 4 | 1 | B | B | M | R | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|-------------|------------|-----------------------|----------------|
| Марка | Hyundai | Пробег | 52 416 |
| Модель | Solaris | Тип кузова | Седан |
| Год выпуска | 2020 | Цвет | Белый |
| Вид топлива | Бензиновый | Расположение руля | V Левый Правый |
| КПП | Автомат | Объем двигателя (см³) | 1368 |
| Привод | Передний | Мощность (л.с.) | 100 |

1.2 Комплектность

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| V ПТС | Сервисная книжка | Свидетельство о регистрации |
| Руководство | Инструменты | Треугольник |
| Аптечка | Огнетушитель | Балонный ключ |
| Ключ для секретных болтов | Домкрат | Компрессор |
| 1 Комплект ключей | Комплект колес | Комплект ковриков |
| Запасное колесо | Дополнительно | V Ткань |
| V Полноразмерное | | V Резина |
| Докатка | | Ткань и резина |
| Отсутствует | | Отсутствует |

1.3 Комплектация автомобиля

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Антипробуксовочная система (ASR) | Электростеклоподъемники | V Центральный замок |
| V Антиблокировочная система (ABS) | V Передние | Сигнализация |
| Система курсовой стабилизации (ESP) | Задние | Бесключевой доступ |
| Система блок. дифференциала (EDS) | Шторки дверей | Регулировка сиденья водителя |
| Эл. распредел. тормозных усилий (EBD) | Шторка заднего стекла | V По высоте |
| Система помощи при парковке | Усилитель руля | Электропривод |
| Контроль мертвых зон | V Гидроусилитель | С памятью |
| Контроль смежных полос | Электрогидроусилитель | Регулировка сиденья пассажира |
| Подушки безопасности | Электроусилитель | По высоте |
| V Водительская | Датчики | Электропривод |
| V Передний пассажир | Датчик дождя | С памятью |
| Задние пассажиры | Датчик света | Электропривод задних сидений |
| Боковые | Климат | Регулировка руля |
| Шторки | V Кондиционер | По высоте |
| Парктроники | 1-зонный | V По высоте и вылету |
| Передний | 2-зонный | Электропривод |
| Задний | 3-зонный и выше | С памятью |
| Тип фар | Вентиляция передних сидений | Обивка салона |
| V Галогенные | Вентиляция задних сидений | Велюр |
| Ксеноновые | Круиз-контроль | Кожа |
| Биксеноновые | Мультимедиа | Комбинированный |
| Светодиодные | Кассетная | V Ткань |
| Противотуманные фары | CD | Алькантара |
| Огни дневного хода | DVD | Цвет салона |
| Омыватели фар | USB | Светлый |
| Освещение ободков фар | AUX | V Темный |
| Обогрев зеркал | Навигационная система | Люк |
| Подогрев руля | V Бортовой компьютер | Механический |
| Подогрев сидений | Камеры | Электрический |
| Передние | Заднего вида | Панорамная крыша |
| Задние | Переднего вида | Кожаный руль |
| Обогрев стекол | Боковые в зеркалах | Газобалонное оборудование |
| V Заднее | Легкосплавные диски | Электрозеркала |
| Зона покоя стеклоочистителей | Тонированные стекла | Автозапуск двигателя |
| Форсунки | Задние | Пневмоподвеска |
| Лобовое | Передние | Доводчики дверей |
| Предпусковой подогреватель | Тягово-сцепное устройство (фаркоп) | |
| Догреватель двигателя | Рейлинги | |
| | Поперечины рейлингов (багажник) | |

| 2. Осмотр элементов кузова | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| ОК | ОК | З | Запотевание | О | Отсутствует |
| В | Вмятина | К | Красилось | ТЕ | Подтекание |
| ВС | Вспучивание | НР | Не работает | П | Порез |
| Г | Грязь | КЛ | Отклеен | ПТ | Потертость |
| ДФ | Деформация | ПР | Оторван | Б | Разбит |
| | | | | Р | Ржавчина |
| | | | | С | Скол |
| | | | | Л | Сломан |
| | | | | Т | Трещина |
| | | | | Ц | Царапина |

| 2.1 Передняя часть | Повреждение - № фото |
|-------------------------------------|----------------------|
| Дополнительный спойлер | |
| Бампер | |
| Фара и указатель поворотов (левый) | |
| Фара и указатель поворотов (правый) | |
| Решетка радиатора | |
| Капот | |
| Передняя панель | |
| Щетки стеклоочистителя | |
| Лобовое стекло | |
| Крыша | |
| Люк (при наличии) | |
| Датчики парковки | |

| 2.4 Задняя часть | Повреждение - № фото |
|-------------------------------------|----------------------|
| Дополнительный спойлер | |
| Бампер | |
| Площадка заднего номера и подсветка | |
| Блок задних фонарей (левый) | |
| Блок задних фонарей (правый) | |
| Задняя дверь / Крышка багажника | |
| Заднее стекло | |
| Задняя панель | |
| Датчики парковки | |

| 2.2 Передняя левая сторона | Повреждение - № фото |
|--------------------------------------|----------------------|
| Бампер | |
| Крыло | |
| Арка колеса | |
| Диск (колпак колеса) | |
| Шина колеса | |
| Наружное зеркало | |
| Повторитель поворота | |
| Дверь | |
| Порог двери | |
| Молдинг двери | |
| Ручка двери | |
| Стойка ветрового стекла | |
| Брызговик | |
| Лонжерон | |
| Противотуманная фара (ходовой огонь) | |

| 2.5 Передняя правая сторона | Повреждение - № фото |
|--------------------------------------|----------------------|
| Бампер | |
| Крыло | |
| Арка колеса | |
| Диск (колпак колеса) | |
| Шина колеса | |
| Наружное зеркало | |
| Повторитель поворота | |
| Дверь | |
| Порог двери | |
| Молдинг двери | |
| Ручка двери | |
| Стойка ветрового стекла | |
| Брызговик | |
| Лонжерон | |
| Противотуманная фара (ходовой огонь) | |

| 2.3 Задняя левая сторона | Повреждение - № фото |
|----------------------------|----------------------|
| Бампер | |
| Крыло | |
| Арка колеса | |
| Диск (колпак колеса) | |
| Шина колеса | |
| Дверь и центральная стойка | |
| Порог двери | |
| Молдинг двери | |
| Ручка двери | |
| Стойка крыши | |
| Брызговик | |
| Лонжерон | |

| 2.6 Задняя правая сторона | Повреждение - № фото |
|------------------------------------|----------------------|
| Бампер | |
| Крыло | |
| Арка колеса | |
| Диск (колпак колеса) | |
| Шина колеса | |
| Дверь и центральная стойка | |
| Порог двери | |
| Молдинг двери | |
| Ручка двери | |
| Стойка крыши | |
| Брызговик | |
| Лонжерон | |
| Крышка топливного бака и окантовка | |

3. Осмотр салона

| | | | | | | | |
|----|--------------|----|-------------|----|------------|---|----------|
| ОК | ОК | З | Запотевание | П | Порез | Л | Сломан |
| Г | Грязь | НР | Не работает | ПТ | Потертость | Ц | Царапина |
| ДФ | Деформирован | ПР | Оторван | Ж | Прожжен | | |

| 3.1 Передняя часть | Повреждение - № фото |
|----------------------------|----------------------|
| Торпедо | |
| Зеркало заднего вида | |
| Мультимедийная система | |
| Рулевое колесо | |
| Прикуриватель и пепельница | |
| Обивка потолка | |
| Манжета рычага КПП | |
| Крышка перчаточного ящика | |
| Подлокотник | |
| Передняя панель | |
| Центральная консоль | |

| 3.2 Место водителя | Повреждение - № фото |
|--------------------------------|----------------------|
| Обивка двери и дверная ручка | |
| Коврики для пола/Настил пола | |
| Подушка и обивка сидения | |
| Обивка стойки ветрового стекла | |
| Обивка центральной стойки | |

| 3.3 Место задн. левого пассажира | Повреждение - № фото |
|----------------------------------|----------------------|
| Обивка двери и дверная ручка | |
| Коврики для пола/Настил пола | |
| Подушка и обивка сидения | |
| Задняя стойка | |

| 3.4 Багажник | Повреждение - № фото |
|-------------------------|----------------------|
| Обивка багажника | |
| Коврик/настил багажника | |
| Освещение багажника | |
| Арка колеса (левая) | |
| Арка колеса (правая) | |
| Отсек запасного колеса | |
| Полка багажника | |
| Задняя панель | |
| Пол багажника | |

| 3.5 Место задн. правого пассажира | Повреждение - № фото |
|-----------------------------------|----------------------|
| Обивка двери и дверная ручка | |
| Коврики для пола/Настил пола | |
| Подушка и обивка сидения | |
| Задняя стойка | |

| 3.6 Место переднего пассажира | Повреждение - № фото |
|--------------------------------|----------------------|
| Обивка двери и дверная ручка | |
| Коврики для пола/Настил пола | |
| Подушка и обивка сидения | |
| Обивка стойки ветрового стекла | |
| Обивка центральной стойки | |

4. Проверка работы

| | ОК | Не ОК | Краткое описание неисправности узла | № фото |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Состояние аккумулятора | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | акб разряжен | |
| Передние фары | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Противотуманные фары | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Задние фонари | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ГУР | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Работа двигателя | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | неустойчивая работа | |
| КПП | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Сцепление | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ABS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Система курсовой устойчивости | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Check-Engine | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | горит ошибка | |
| Air-Bag | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Кондиционер (передний) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Кондиционер (задний) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Аудиосистема | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Навигация | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Пневмоподвеска | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Бесключевой доступ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Доводчики дверей | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

5. Проверка под капотом

| | ОК | Не ОК | Краткое описание неисправности узла | № фото |
|----------------------------|----|-------|-------------------------------------|--------|
| Течь масла двигателя | -- | -- | следы масла | |
| Течь масла КПП | | | | |
| Уровень масла двигателя | V | | | |
| Уровень антифриза | V | | | |
| Уровень тормозной жидкости | V | | | |
| Уровень жидкости ГУР | V | | | |

6. Проверка на подъемнике

| | ОК | Не ОК | Краткое описание неисправности узла | № фото |
|-------------------------------|----|-------|-------------------------------------|--------|
| Тормозные магистрали (шланги) | | | | |
| Амортизаторы передние | | | | |
| Амортизаторы задние | | | | |
| Защита днища | | | | |
| Состояние днища | | | | |
| Глушитель | | | | |
| Трубы глушителя | | | | |
| Геометрия кузова | | | | |

7. Компьютерная диагностика

Компьютерная диагностика не проводилась

8. Осмотр колес

| СТОРОНА | | ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ | <input type="checkbox"/> ЛЕТО | <input checked="" type="checkbox"/> ЗИМА | <input type="checkbox"/> ВСЕСЕЗОННЫЕ | | № фотографии |
|----------|--------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------|
| | | | | | | | |
| ПЕРЕДНЯЯ | ЛЕВАЯ | Viatti | 185 | 65 | R | 15 | |
| | ПРАВАЯ | Viatti | 185 | 65 | R | 15 | |
| ЗАДНЯЯ | ЛЕВАЯ | Viatti | 185 | 65 | R | 15 | |
| | ПРАВАЯ | Viatti | 185 | 65 | R | 15 | |

9. Дополнительная информация

Тест-драйв, а также осмотр днища, элементов силового агрегата, системы выпуска, подвески (снизу) автомобиля не проводились. ЛКП авто имеет повреждения кузова (сколы, царапины, вмятины). Салон автомобиля в грязном виде, требуется химчистка. Акб разряжен (возможно потребуется замена). Неустойчивая работа Двс (троит), на приборной панели горит ошибка чек, требуется диагностика.

Составил Акт Осмотра (техэксперт)

Дата (ддммгг)

Подпись

ФИО

С Актом Осмотра согласен (клиент)

Дата (ддммгг)

Подпись

ФИО

10. Фотографии автомобиля



Фронтальная часть и левый борт



Фронтальная часть



Задняя часть



Задняя часть и правый борт



Панель приборов



Передние сиденья



Задние сиденья



Багажник



Подкапотное пространство



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно

11. Фотографии повреждений

12. Фотографии колес